

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы
администрации
Камешкирского района
Пензенской области

И.И. Терехин

2020 г.



**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное Бюджетное Учреждение
Дополнительного Образования «Детско-юношеская спортивная школа Камешкирского
района»**
- 1.2. Адрес объекта: **442450 Пензенская обл, с. Русский Камешкир, ул. Коммунальная д.10А**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, **1236,5 кв.м.**
- 1.4. Год постройки здания – **2006г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.
Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения): **Муниципальное Бюджетное Учреждение
Дополнительного Образования «Детско-юношеская спортивная школа Камешкирского
района»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **442450 Пензенская обл, с. Русский
Камешкир, ул. Коммунальная д.10А**
- 1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности: **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация : **Отдел образования Камешкирского района Пензенской
области**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: **442450 Пензенская область, с. Русский Камешкир,
ул. Радищева д.5**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: **образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг **дополнительное образование детей и взрослых**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все возрастные категории**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске,
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения,
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**
- 2.6. Плановая мощность: **посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность 260 человек.**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **нет**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту транспортом до здания.
Адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет.**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **50 м**

3.2.2 время движения (пешком) **1 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть (неровное асфальтовое покрытие)**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. **Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** В связи с тем, что данный объект социальной инфраструктуры доступен условно, были приняты все меры по организации альтернативных форм оказания услуг, так как отсутствуют возможности обустройства здания в силу конструктивных, архитектурно-планировочных и финансовых причин.

Обустройство ОСИ может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта и реконструкции.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
	Все зоны и участки	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2014-2030гг.

в рамках исполнения: «Перечень мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карты) по Камешкирскому району Пензенской области» (Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области от 26.05.2016г. №124)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, создание условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности инвалидов в общество, индивидуальной мобильности и недискриминации.**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование на Комиссии по проведению обследования объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур на территории муниципального образования Камешкирский район Пензенской области на предмет доступности для инвалидов и маломобильных групп населения; согласование в сфере проектирования и строительства, архитектуры; согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: **нет**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата: _____

Интернет-портал «Жить вместе».

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (*информации об объекте*) к паспорту доступности №1 от «02» июля 2020 г.,
2. Акта обследования объекта к паспорту доступности № 1 от «02» июля 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы
администрации
Камешкирского района
Пензенской области
Н.П. Терехин



20 20 г.

**Анкета
к паспорту доступности ОСИ
№ 1**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное Бюджетное Учреждение
Дополнительного Образования «Детско-юношеская спортивная школа
Камешкирского района»**
- 1.2. Адрес объекта: **442450 Пензенская обл, с. Русский Камешкир, ул. Коммунальная
д.10А**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание- **1236,5 кв.м.**
- 1.4. Год постройки здания – **2006г.**, последнего капитального ремонта –
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.
Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения): **Муниципальное Бюджетное Учреждение
Дополнительного Образования «Детско-юношеская спортивная школа
Камешкирского района»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **442450 Пензенская обл, с. Русский
Камешкир, ул. Коммунальная д.10А**
- 1.8. Основание для пользования объектом: **оперативная**
- 1.9. Форма собственности: **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация : **Отдел образования Камешкирского района
Пензенской области**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: **442450 Пензенская обл, с. Русский Камешкир,
ул. Радищева д.5**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: **образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **дополнительное образование детей и взрослых**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все возрастные категории**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске,
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения,
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**
- 2.6. Плановая мощность: **посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность 260 человек.**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **нет**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом до автовокзала, от автовокзала до здания Администрации Рууусско-Камешкирского сельсовета пешком, вход с левой стороны. Адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **50 м**

3.2.2 время движения (пешком) **1 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть (неровное асфальтовое покрытие)**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*
с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны – организация альтернативной формы

		организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
8	Все зоны и участки	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности РФ согласовано



Н.Г.Макарова – Директор МБУ ДО «ДИОСШ Камешкирского района»,

тел: 8(84145)2-17-51

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы
Администрации Камешкирского
района Пензенской области
Н.П.Терехин



07. 2020 г.

**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№ 1**

Камешкирский район Пензенской области
(наименование территориального
образования субъекта РФ)

« ___ » _____ 20 20 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное Бюджетное Учреждение Дополнительного Образования «Детско-юношеская спортивная школа Камешкирского района»**
1.2. Адрес объекта: **442450 Пензенская обл, с. Русский Камешкир, ул. Коммунальная д.10А**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **1236,5 кв.м.**
1.4. Год постройки здания – **2006г.**, последнего капитального ремонта –
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения): **Муниципальное Бюджетное Учреждение Дополнительного Образования «Детско-юношеская спортивная школа Камешкирского района»**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **442450, Пензенская обл, с. Русский Камешкир, ул. Коммунальная д.10А**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: **образование**
2.2. Виды оказываемых услуг: **дополнительное образование детей и взрослых**
2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все возрастные категории**
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**
2.6. Плановая мощность: **посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 260 человек.**
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **нет**

**3. Состояние доступности объекта
для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом до автовокзала, от автовокзала до здания Администрации Русско-Камешкирского сельсовета пешком, вход с левой стороны. Адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **50 м**
3.2.2. время движения (пешком) **1 мин**

- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**
 3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**
 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**
 3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть (неровное асфальтовое покрытие)**
 Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	-	1-6
2	Вход (входы) в здание	ДУ	-	6-9
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	-	9-13
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	-	12-13
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	-	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

В связи с тем, что данный объект социальной инфраструктуры доступен условно, были приняты все меры по организации альтернативных форм оказания услуг, так как отсутствуют возможности обустройства здания в силу конструктивных, архитектурно-планировочных и финансовых причин.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
---	---	---

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
8.	Все зоны и участки	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2014-2030гг.

в рамках исполнения: «Перечень мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карты) по Камешкирскому району Пензенской области» (Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области от 26.05.2016г. №124)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, создание условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности инвалидов в общество, индивидуальной мобильности и недискриминации.**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по проведению обследования объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур на территории муниципального образования Камешкирский район Пензенской области на предмет доступности для инвалидов и маломобильных групп населения (Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области от 04.05.2016г № 99).

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов Камешкирского района;
 4.7. Информация может быть размещена на «Карте доступности» РФ – Интернет-портал «Жить вместе».

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | Прилегающая территория | на 2 л. |
| 2. | Вход в здание | на 2 л. |
| 3. | Путь движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | на 2 л. |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | на 2 л. |
| 5. | Система информации на объекте | на 2 л. |
| 6. | Санитарно-гигиенические помещения | ----- |
| 7. | Результаты фотофиксации на объекте | на 8 л. |
| 8. | Свидетельство о государственной регистрации права | на 2 л. |

Руководитель рабочей группы:

Заместитель Главы администрации Камешкирского района
 (Должность, Ф.И.О.)

Н.И. Терехин

Члены рабочей группы:

Начальник управления социальной защиты населения администрации
 Камешкирского района
 (Должность, Ф.И.О.)

Т.В. Земскова

Начальник финансового управления Камешкирского района
 (Должность, Ф.И.О.)

Н.Н. Усова

Начальник Отдела Образования Камешкирского района
 (Должность, Ф.И.О.)

Н.Н. Никитин

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Председатель первичной организации инвалидов с.Р. Камешкир Р.Ф. Мартынова
 (Должность, Ф.И.О.)

Р.Ф. Мартынова

представители организации, расположенной на объекте

Глава администрации Русско-Камешкирского сельсовета В.Ю. Сорокина
 (Должность, Ф.И.О.)

В.Ю. Сорокина

Управленческое решение согласовано «26» декабря 2016 г. (протокол № 1)
 Комиссией по проведению обследования объектов инженерной, транспортной и социальной
 инфраструктур на территории муниципального образования Камешкирский район Пензенской области
 на предмет доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.



I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование объекта, адрес: **Муниципальное Бюджетное Учреждение Дополнительного Образования «Детско-юношеская спортивная школа Камешкирского района» (МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа») 442450 Пензенская обл, с. Русский Камешкир, ул. Коммунальная д.10А**

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-		Перепады высот	Всех категорий	технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-		Перепады высот	Всех категорий	технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания	
1.3	Лестница (наружная)	нет	-		Очень высокая	Всех категорий	технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания	
1.4	Пандус (наружный)	имеется	-		Отсутствует	Всех категорий	технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания	

							ия	
	Общие требования к зоне	нет	-		-	Всех категорий	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	1-6	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

2. Входа в здание

Наименование объекта, адрес: **Муниципальное Бюджетное Учреждение Дополнительного Образования «Детско-юношеская спортивная школа Камешкирского района» (МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа») 442450 Пензенская обл, с. Русский Камешкир, ул. Коммунальная д.10А**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-		Очень высокая, не оборудована пандусом, поручнями, звуковыми и световыми сигналами.	Всех категорий	технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания	
2.2	Пандус (наружный)	имеется	-			Всех категорий	технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет	-			Всех категорий	технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания	
2.4	Дверь (входная)	нет	-			Всех категорий	технические решения невозможны — организация альтернативной формы	

							обслуживания	
2.5	Тамбур	нет	-			Всех категорий	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
	Общие требования к зоне	нет	-			Всех категорий	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ	-	6-9	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

3. Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Наименование объекта, адрес: **Муниципальное Бюджетное Учреждение Дополнительного Образования «Детско-юношеская спортивная школа Камешкирского района» (МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа») 442450 Пензенская обл, с. Русский Камешкир, ул. Коммунальная д.10А**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	- нет	-		не оборудован звуковыми и световыми сигналами	Всех категорий	технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания	
3.2	Лестница (внутри здания)	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	- нет	-		не оборудована звуковыми и световыми сигналами, имеются порожки	Всех категорий	технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	- нет	-		не оборудованы звуковыми и световыми сигналами	Всех категорий	технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания	

							ия	
	Общие требования к зоне				не оборудована пандусом, поручнями, звуковыми и световыми сигналами	Всех категорий	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	-	9-13	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Наименование объекта, адрес: **Муниципальное Бюджетное Учреждение Дополнительного Образования «Детско-юношеская спортивная школа Камешкирского района» (МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»)**

442450 Пензенская обл, с. Русский Камешкир, ул. Коммунальная д.10А

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	- нет	-		не оборудована звуковыми и световыми сигналами, имеются порожки	Всех категорий	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
4.2	Зальная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне	- нет	-		не оборудована звуковыми и световыми сигналами, имеются порожки	Всех категорий	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	

--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДУ	-	12-13	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование объекта, адрес: **Муниципальное Бюджетное Учреждение Дополнительного Образования «Детско-юношеская спортивная школа Камешкирского района» (МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»)**
442450 Пензенская обл, с. Русский Камешкир, ул. Коммунальная д.10А

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	-	-	-	-	Всех категорий	технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания	-
5.2	Душевая/ванная комната	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	-	-	-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне	-	-	-	-	Всех категорий	технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические	<i>ВНД</i>	-	-	технические решения невозможны — организация

помещения				альтернативной обслуживания	формы
-----------	--	--	--	--------------------------------	-------

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от « 02 » ~~марта~~ 20 20 г. № 1

I Результаты обследования:

**6. Системы информации на объекте: Муниципальное Бюджетное Учреждение Дополнительного
Образования «Детско-юношеская спортивная школа Камешкирского района» (МБУ ДО
«Детско-юношеская спортивная школа»
442450 Пензенская обл, с. Русский Камешкир, ул. Коммунальная д.10А**

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Отсутствуют	Всех категорий	При наличии финансовых средств возможно размещение средств системы информации	
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствуют	Всех категорий	При наличии финансовых средств возможно размещение средств системы информации	
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют	Всех категорий	При наличии финансовых средств возможно размещение средств системы информации	
	Общие требования к зоне	нет	-	-	Отсутствуют	Всех категорий	При наличии финансовых средств возможно размещение средств системы информации	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Система информации на объекте	ДУ	-	-	При наличии финансовых средств возможно размещение средств системы информации, индивидуальное решение с ТСП
-------------------------------	----	---	---	---

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: При наличии финансовых средств возможно размещение средств системы информации, индивидуальное решение с ТСП